



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУЛУНДИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Олимпийская ул., 26,
Алтайский край. с. Кулунда, 658920,
Тел.: (3856) 62-55-21, факс: (3856) 62-57-65
E-mail: pch22-pchd@wsr.rzd

« 30 » _____ декабря 2020 г. № 298-т _____

На № _____ от _____

**Об обеспечении безопасности движения
на железнодорожных переездах**

За 2020 год на железнодорожных переездах Алтайского региона зарегистрировано 4 случая столкновения поезда с автомобильным транспортом, в результате которых травмировано 4 человека, 2-е из которых погибли (за аналогичный период 2019 года допущено 8 ДТП, где травмировано – 3 чел.).

Так, 24 июля 2020 г. в 15 часов 11 минут на переезде 183 км ПК 6 перегона Озерки – Цаплино, при исправно действующей сигнализации, допущено лобовое столкновение автоцистерны (пожарный автомобиль МЧС) с 54-м и 55-м грузовыми вагонами поезда. С последующим сходом двух вагонов всеми колесными парами. В результате ДТП пострадали 4 работника пожарной части, из которых 2 со смертельным исходом (по данному случаю возбуждено уголовное дело, расследование по уголовному делу не окончено, в связи с чем в настоящее время невозможно дать правовую оценку чьим-либо действиям).

11 сентября 2020 г. на переезде 193 км перегона Аламбай – Артышта 2 допущено столкновение поезда № 2409 с автомобилем марки ВАЗ-21099, на момент столкновения водитель в автомобиле отсутствовал, скрылся с места происшествия (пострадавших нет).

В декабре текущего года на железнодорожном переезде 518 километр ПК 3 перегона Урываево – Панкрушиха Каменской дистанции пути, пересечение автодороги межрегионального значения Крутиха – Панкрушиха – Хабары –

Славгород – Республика Казахстан сложилась неблагоприятная ситуация - за 4 суток произошло два ДТП, а именно:

19 декабря 2020 г. на переезде 518 км перегона Урываево-Панкрушиха допущено столкновение поезда № 961 (2 вагона, вес 157 тонн), электровоз ЭП1 № 283 приписки эксплуатационного локомотивного депо Карасук с автомобилем марки «Toyota Camry» (пострадавших нет).

22 декабря 2020 г. на переезде 518 км перегона Урываево-Панкрушиха допущено столкновение поезда № 9753, локомотив ВЛ-80с № 2540/2548 приписки эксплуатационного локомотивного депо Карасук с автомобилем марки «Honda Torneo», (пострадавших нет).

В обоих случаях причиной дорожно – транспортных происшествий явилось нарушение правил дорожного движения со стороны водителей автотранспортных средств.

С уважением,
Начальник Кулундинской
дистанции инфраструктуры



О.В. Быков